

INFORMACION

ALICANTE

LUNES, 16 DE JULIO, 2001 DIRECTOR: FRANCISCO ESQUIVEL AÑO 61 - EPOCA NÚMERO 6.142 AVENIDA DEL DOCTOR RICO, 17 WWW.DIARIOINFORMACION.COM

150 PESETAS | 0,60 EUROS

12 | Abastecimiento

Trece municipios de la Comunidad sufren graves restricciones de agua

5 | Bienestar social

Un decreto regulará las entidades de adopción de menores extranjeros

30 | Pateras

La Guardia Civil rescata 6 cadáveres e intercepta a 134 inmigrantes en Tarifa

27 | Terrorismo

Los últimos atentados de ETA provocan manifestaciones de repulsa en el País Vasco



21 | SUCESO EN LA MARINA ALTA



Imagen de la pared derrumbada del depósito de agua que provocó una avalancha de hasta 4.000 m³ y que ocasionó importantes daños en Benissa

3 | ECONOMÍA

La deuda del Consell bloquea la gestión de la Administración local y provincial

El aumento de la deuda autonómica está propiciando el retraso a la hora de acometer transferencias de fondos y concesiones de subvenciones, lo que bloquea la aprobación de proyectos y la

Las demoras en las transferencias de fondos públicos retrasan proyectos y planes de inversión

ejecución de planes de inversión en los que participan los diferentes consistorios o instituciones provinciales. La crisis de la Generalitat supera ya el billón de pesetas de endeudamiento.

Avalancha de agua al ceder un depósito en Benissa

La rotura provoca el vertido de cuatro millones de litros, ocasiona fuertes destrozos en dos casas y anega cultivos

Obras Públicas construyó la instalación y ordenó que se llenara el pasado miércoles

La pared de un depósito que construye la Conselleria de Obras Públicas en Benissa se destruyó ayer y provocó una avalancha de agua que causó importantes daños en dos viviendas.

INDICE

La cos	2	Naciones	27
Alicante	3	Internacional	31
Elche	13	Sucesos	32
Opinion	14	Clasificados	34
L'Alicanti	16	Cultura	42
Benidorm	18	Carteles	44
Elche	20	Socios-Acerdo	45
Alcoy	22	Horarios	46
Marina Alta	24	Televisión	48
Vega Baja	26	Ultimas	52

SUPLEMENTOS

DEPORTES CUADERNILLO CENTRAL
SO ISOMBRA PAGINAS CENTRALES

LOFERIA PAGINA 11

EL JUEVES, NOVELA DE AVENTURAS
 CON INFORMACION

Robinson Crusoe

D10 | TOUR DE FRANCIA 2001

El alicantino Aitor González llega segundo en una etapa épica

El ciclista alicantino del Kébia, Aitor González, se quedó a un paso de la gloria al llegar a la meta el segundo, por detrás del holandés Erik Dekker, en una etapa épica en la que sacó casi 36 minutos de ventaja sobre el pelotón.



Aitor González en el momento de cruzar segundo la meta

D2 | FÚTBOL

Mendieta pide al Valencia que negocie su salida del club

El capitán del Valencia, Gorka Mendieta, solicitó ayer a su club, en una rueda de prensa, que escuche ofertas para su traspaso y admitió que le gustaría jugar en el Real Madrid «porque tiene un gran equipo».

Precios refrescantes

EUROMAN 250

878.900 pts.

MOTOCYCLES Oruga Plus

C/ Isabel la Católica, 8 comercios unificados
 Tel. 965 955 872 - Alicante **WUZUKI**

CONSTRUCCIÓN DEFICIENTE

La rotura de un depósito en Benissa causa una avalancha de 4.000 m³ de agua

El torrente provoca pérdidas en dos viviendas de la partida del Collao e inunda campos de cultivo

La pared frontal de un depósito que construye la Conselleria de Obras Públicas (Coput) en la partida del Collao de Benissa cedió ayer alrededor de las 15 horas y liberó unos 4.000 metros cúbicos del agua que tenía almacenada. El agua bajó con gran violencia por la ladera del Collao, anegó los campos cercanos y produjo importantes daños materiales en dos casas de campo.

Los vecinos de esta partida se llevaron un gran susto al escuchar el fuerte estruendo que produjo el derrumbe de la pared del depósito. Segundos después la corriente de agua arrastraba piedras de gran tamaño, que bloquearon la carretera que une Benissa y Xaló, y entraba en estas dos viviendas, inundándolas casi medio metro.

La dirección de la obra ordenó el miércoles que se llenara el compartimento que ya estaba terminado

La pared que se vino abajo ayer pertenece a uno de los dos compartimentos —cada uno tiene una capacidad de 5.000 m³— del que debe ser el tercer depósito de cabecera de la red municipal de abastecimiento de agua de Benissa. La construcción de este depósito la está realizando desde el mes de febrero del pasado año la Coput. La dirección de obra ordenó el pasado miércoles que este compartimento se empezara a llenar de agua. Cuando ayer se derrumbó su pared frontal, ya prácticamente tenía colmada toda su capacidad.

«Los daños se pagarán»
«Afortunadamente, no ha ocurrido ninguna desgracia», indicó ayer la concejala de Aguas de Benissa, Josefina Ivars, quien avanzó que «los vecinos pueden estar tranquilos, porque los daños que han sufrido se les pagarán».



En primer término, la pared derrumbada. Al fondo, el depósito.

La concejala también señaló que el aparejador municipal había examinado el estado del depósito y había concluido que existía riesgo de que se produjeran nuevos derrumbes. De ahí que la Policía Local de Benissa acordara de inmediato el perímetro del depó-

sito.

La edil de Aguas confirmó que la cantidad de líquido que se liberó tras derrumbarse esta pared del depósito fue de 4.000 m³. Ivars aclaró que el suministro de Benissa no se va a resentir para nada por este problema en la ins-



Vecinos y un agente de la Policía Local observan el estado en el que quedó el sitio.



La avalancha de agua provocó daños en varias viviendas.

taación del Collao. De hecho, explicó que este depósito todavía estaba en período de pruebas y que la localidad tiene cubierta la demanda de

agua con los otros dos depósitos de cabecera.

Con todo, advirtió que veinte viviendas de la partida del Collao sí que se habían quedado ayer sin abastecimiento, ya que la avalancha de agua produjo una avería en

Los técnicos de la Coput estudiarán hoy las razones por las que puede haber cedido la pared

las tuberías de la zona.

Durante la tarde de ayer los bomberos del parque de la Marina Alta y Protección Civil de Benissa utilizaron agua de

la viviendas que se habían inundado. Además, una pala excavadora retiró las piedras que la avalancha había arrastrado hasta los viales de acceso a varias casas.

Un responsable del Servicio Municipal de Aguas de la lo-

REACCIONES

Indignación entre los vecinos por el derrumbe

Los vecinos de la partida del Collao de Benissa no daban crédito ayer a lo sucedido. El estuero que provocó el derrumbe de la pared frontal del depósito que en esta zona construye la Copur, les sorprendió a la mayoría de ellos terminando de comer. Cuando salieron a la calle, el agua corrió a sus anchas y arrastraba piedras de considerable tamaño. Afortunadamente, en el momento en el que la avalancha de agua barrió la ladera del Collao ningún vehículo transitaba por la carretera que une Benissa y Xaló.

Después del suceso, los vecinos acudieron a las dos viviendas más afectadas. Allí ayudaron a achicar agua y se preguntaban, indignados, cómo pudo ocurrir que una de las paredes de este depósito se viniera abajo.

Las concejalas Josefina Ivars y Eva Vallés también acudieron a la zona para hablar con los vecinos y coordinar las labores que se realizaban para que esta partida del Collao recuperara una cierta normalidad.



Los vecinos se afanaron en achicar el agua que entró en sus casas

calidad comentó que las obras de este depósito del Collao se debían acabar a final de este mes. Esta instalación, con la que la Copur pretende evitar que Benissa también se vea inmersa en los problemas de suministro que padecen otros pueblos de la Marina Alta, aumentará la capacidad de almacenamiento de la red local de los actuales 7.500 m³ a 17.500 m³. «Esto no provocará ningún problema en el suministro de Benissa. Ni ahora ni durante este verano», aseveró.

Este responsable del Servicio Municipal de Aguas también in-

La edil de Aguas asegura que este suceso no incide para nada en el suministro local

dicó que hoy estudiarán junto a los encargados de la dirección de obras las razones por la que puede haber cedido esta pared del depósito de cabecera del Collao. Asimismo, insistió en que el Ayuntamiento no tiene nada que ver en

el desarrollo de estas obras, ya que «sólo se limitó a ceder los terrenos a la Copur».

La construcción de esta instalación no ha estado exenta de dificultades. Aunque las obras que ahora estaban a punto de terminarse comenzaron en febrero de 2000, ya mucho antes se habían iniciado los trámites para construirlo. El mismo responsable del Servicio Municipal de Aguas de Benissa antes citado comentó ayer que este proyecto se retrasó mucho por las dificultades que surgieron para realizar el desmonte en el Collao.

EN VERANO PRACTICA LOS DEPORTES DE MODA



[CAÑING]

Para practicar sentado o de pie. En esta actividad se trabaja mucho el codo lo que puede llegar a causar lesiones como el "codo de cañista". Es el complemento ideal para todos aquellos aficionados al Gambing. Pero cuidado, porque el abuso de Cañing es perjudicial para la salud.